




Anfrage

Sehr geehrter Herr Bezirksvorsteher!

Vor Monaten wurden große Streckenteile des Rund-um-Wien Wanderweges 11 im Bereich Dechantlacke und Josefsteg (Schilfbrücke Lobau) mit Rundsotter ca. 30 - 60 mm aufgeschüttet. Diese geschotterten Wegabschnitte sind insbesondere für Fahrradfahrer, Rollstuhlfahrer, Spaziergeher nicht mehr im Sinne eines Stadtwanderweges benutzbar. Weiters ist das Schieben von Kinderwägen in diesen Streckenbereichen nicht mehr möglich.

Die Freiheitlichen Bezirksräte in Donaustadt stellen dazu folgende Fragen und ersuchen um eine konkrete Antwort zu jedem Punkt.

- 1.) Warum wurden diese Streckenteile mit Schotter aufgeschüttet?
- 2.) Wie hoch waren die Kosten und von wem wurden sie getragen?
- 3.) Welche Dienststelle ist für den Rund-um-Wien Wanderweg zuständig?
- 4.) Warum wird im Nationalpark Donau-Auen ein Naturwanderweg auf Straßenbreite erweitert?
- 5.) Sind weitere Ausbaustufen vorhandener Naturwege, wie zum Beispiel Verbreiterung von Radwegen, Asphaltierungen oder ähnliches, im Nationalpark Donau-Auen geplant?
- 6.) Was ist Ihre Meinung zur derzeitigen Situation?



Dr Wolfgang DUSEK, B.Sc., M.Sc.
Bezirksrat

Dipl.-Ing.(FH) Andreas DVORAK, M.Sc.
Klubobmann