



Bezirksrat Ernst Paleta von PRO23 stellt gem. GO der Bezirksvertretungen folgenden

ANTRAG

Die Bezirksvertretung Liesing möge beschließen:

Die zuständigen Stellen der Stadt Wien werden ersucht, bei der „Höhenkontrolle“ in Kalksburg in der Breitenfurter Straße eine Nachjustierung vorzunehmen, da die bestehende Einrichtung durch zu hohe Fahrzeuge beschädigt wurde und wird bzw. auch der mobile Balken immer wieder über die Befestigungsvorrichtung geschlagen wird.

Begründung:

Der Zähigkeit und Ausdauer der Bürgerinitiative Kalksburg ist es zu verdanken, dass allen Einwänden zum Trotz die bestehende Höhenkontrolle errichtet wurde. Leider nicht in dem Ausmaß, wie gewünscht. Unleugbar hat aber auch die „Light-Version“ im Wesentlichen bewirkt, dass das Ziel – Beschädigung des denkmalgeschützten Torbogens und Stauvermeidung - fast erreicht wurde. Fast deswegen, weil mittlerweile festzustellen ist, dass immer häufiger die Höhenkontrolle missachtet wird, sei es durch Beschädigung durch KFZ mit massiven Aufbauten, wie z.B. Betonmischern, aber auch durch LKW-Fahrer, die den mobilen Balken über die Befestigungsvorrichtung schlagen. Noch ist keine neuerliche Beschädigung des Torbogens geschehen, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis es wieder passiert. Daher sind rasch entsprechende Maßnahmen zu setzen. Gewünscht wird eine Einrichtung für die Höhenkontrolle analog jener in der Kirchfeldgasse bei der Südbahn-Unterführung.