

Der unterzeichnende Bezirksrat der ÖVP stellt zur Bezirksvertretungssitzung am 02.07.2021 gemäß § 24 GO-BV folgenden

### Antrag

Die Bezirksvertretung möge beschließen:

Die zuständigen Abteilungen MA33 und MA46 werden ersucht, bei der Steuerung der Verkehrslichtsignalanlage Einmündung Rosentalgasse in die Linzerstraße zu überprüfen, ob den Verkehrsmengen bei den Schaltintervallen, auch mit Beachtung der Vorfahrt der Linie 49, dem in die Linzerstraße einmündenden Verkehr ausreichend Zeitintervalle gegeben werden. Seit einiger Zeit wird beobachtet, dass der einmündende Verkehr öfters erst nach längerem Zeitlauf Grünphase bekommt und dadurch besonders in der Morgenspitze erheblicher Verkehrsstau bis in die Freyenthurmstraße reichend, eintritt und die Buslinie 47 B sehr behindert wird, dies obwohl der Verkehr auf der Linzerstraße stadteinwärts schon zügig abfließt und eine Bevorzugung verringert werden könnte.

### Begründung:

Im Bereich der Einmündung der Rosentalgasse in die Linzerstraße kommt es seit einiger Zeit vermehrt besonders in der Morgenspitze zu umfangreichem Verkehrsstau bis zur Freyenthurmstraße und Steinböckengasse reichend. Dadurch ist auch der Betrieb der Buslinie 47B erheblich behindert. Beim Verkehr auf der Linzerstraße stadteinwärts mit der Vorfahrtregelung für die Linie 49 könnte bei der Umlaufzeit der VLSA etwas mehr Zeit für den einmündenden Verkehr geschaltet werden.

Dr. Herwig Klinke  
Bezirksrat