

Anfrage an den  
Herrn Bezirksvorsteher,  
eingebracht in der Sitzung  
der Bezirksvertretung  
Wien-Donaustadt am 11.09.2019

## **Anfrage**

Sehr geehrter Herr Bezirksvorsteher!

Es wird festgestellt, dass sich das übermäßige Absterben von Jungbäumen im Straßenbereich an jenen Pflanzstandorten vollzieht, bei denen es keine technischen Eingießhilfen/Sickerhilfen (z.B. ins Erdreich führende Gießrohre) gibt.

Offensichtlich kommt es deswegen zu einer ungenügenden Wasserzufuhr beim Gießen und zu einer ungenügenden Wasserspeicherung im Substrat selbst.

Die Freiheitlichen Bezirksräte in Donaustadt stellen dazu folgende Fragen und ersuchen um eine konkrete Antwort zu jedem Punkt.

- 1.) Wie viele Baumpflanzplätze gibt es in Donaustadt im öffentlichen Raum?
- 2.) Wie viele davon verfügen über eine technische Eingießhilfe?
- 3.) Warum wurde bei anderen auf diese technische Eingießhilfe verzichtet?
- 4.) Was ist Ihre Meinung zur derzeitigen Situation?
- 5.) Welche Handlungen und Maßnahmen haben Sie in Ihrer Funktion als Bezirksvorsteher bisher gesetzt, um eine Verbesserung dieser Situation zu erreichen?

Dipl.-Ing.(FH) Andreas DVORAK, M.Sc.  
*Klubobmann*