

Gemäß § 24 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Bezirksvertretungen stellen die Bezirksrätinnen Barbara Hochetlinger und Ulrike Kriebaum seitens der ÖVP-Fraktion zur Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt am 27. Juni 2023 folgenden

ANTRAG.

Die zuständigen Stellen des Magistrats der Stadt Wien werden ersucht die Straßenbelag-Sanierung des Kanalwächterhauswegs im Bereich zwischen der Sportanlage und dem Gaswerksteg zu veranlassen, damit sich keine Überflutungen mehr bilden können.

BEGRÜNDUNG:

Bei starken oder länger andauernden Regenfällen – und diese nehmen in den letzten Jahren zu – kommt es immer wieder zu 15cm tiefen Überflutungen am Kanalwächterhausweg im Bereich zwischen dem Eingang zur Sportanlage und dem Gaswerksteg.

Da sich auf der einen Seite der Zaun der Sportanlage befindet und auf der anderen Seite eine steile Böschung und sich das Wasser über die gesamte Breite ansammelt, wird vor allem für Fußgängerinnen und Fußgängern mit Kinderwagen ein Passieren dieser Stellen unmöglich.

Auch die täglich pendelnden Radfahrerinnen und Radfahrer können den Weg nicht uneingeschränkt und gefahrenlos benutzen. Da bei Überflutungen Bodenunebenheiten nicht wahrgenommen werden können, steigt die Sturzgefahr erheblich.

