



Verkehrssicherheit Kreuzung

Mariahilfer Str./Stumperg./Kaiserstr.

Die unterzeichnenden Bezirksrät:innen der Grünen Alternative Mariahilf stellen zur Bezirksvertretungssitzung am 17.6.2021 gemäß § 24 GO-BV folgenden

Antrag

Die Bezirksvertretung Mariahilf möge die zuständigen Stellen des Magistrats der Stadt Wien (MA 19, MA 46, MA 28 etc.) ersuchen, im Zuge der Überarbeitung der Platzgestaltung des Christian Broda Platzes, auf der Kreuzung der Mariahilfer Straße mit der Stumpergasse bzw. der Kaiserstraße eine Prüfung in Bezug auf eine Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrende durchzuführen.

Begründung

Nachdem der von den Grünen Mariahilf im Juni 2018 eingebrachte Antrag auf Entschärfung der o.a. Gefahrenstelle keine Mehrheit in der Bezirksvertretung fand, gab es hier bereits mindestens zwei Unfälle mit Personenschaden. Der jüngste passierte erst Ende März 2021, noch heute sieht man die Markierungen der Exekutive an der Unfallstelle - siehe Foto.

Vom Gürtel kommende Kfz-Lenker:innen, die an dieser Kreuzung links in die Kaiserstraße abbiegen, übersehen regelmäßig entgegenkommende Radfahrende. Daraus ergeben sich für diese mehrmals täglich Konflikt- und Gefahrensituation. Die zuständigen Magistratsstellen werden daher ersucht, im Zuge der Neugestaltung des Christian-Broda-Platzes eine Prüfung der Situation durchzuführen, wie Radfahrenden künftig ein gefahrloses Queren dieser Kreuzung ermöglicht werden kann.

Anhang

Foto Mariahilfer Straße/Kaiserstraße



Michi Reichelt